

To view this message in a browser, please click [here](#)



## CSB publica actualización sobre la investigación del incidente fatal en la refinería de BP-Husky en Oregon, OH

Washington, D.C. Lunes, 31 de octubre de 2022 - La Junta de Investigación de Riesgos y Seguridad Química (CSB) de EE. UU. publicó información relacionada con su investigación en curso sobre la liberación de sustancias químicas y el incendio en la refinería de BP-Husky Refining LLC (BPHR) Toledo en Oregon, Ohio. BPHR es operado por BP Products North American Inc. (BP).

Aproximadamente a las 6:46 p. m. del martes 20 de septiembre de 2022, hizo ignición una liberación accidental de productos químicos inflamables, lo que generó un incendio que hirió fatalmente a dos empleados y provocó daños materiales sustanciales en la refinería. El CSB está examinando las válvulas y las tuberías interconectadas asociadas con el Tambor de Mezcla de Gas Combustible de la refinería (**Figura 1**) localizado en la Unidad de Crudo 1.

El tambor de mezcla de gas combustible se instaló alrededor de 2016 y combina varias fuentes de gases inflamables para su uso como combustible en hornos y calderas de refinería.

El tambor de mezcla de gas combustible es principalmente un recipiente lleno de vapor y está equipado con características para eliminar líquidos que podrían ser arrastrados con vapor o que de otro modo ingresan al sistema de gas combustible de la refinería.

Los investigadores de CSB se están enfocando en una liberación de nafta inflamable del Tambor de Mezcla de Gas Combustible, con base en información de varias fuentes en la refinería. El acceso al área que rodea el Tambor de Mezcla de Gas Combustible actualmente está restringido debido a la presencia de fibras de asbesto.

El equipo de investigación de CSB está realizando entrevistas a testigos y empleados, documentando la escena del incidente, recolectando equipos y componentes de equipos, obteniendo documentos y evaluando los datos del proceso registrados. El equipo de CSB ya ha entrevistado a más de 80 personas y anticipa entrevistar a 20-30 más.



- BP, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA), United Steelworkers International y el Local 1-346 están realizando investigaciones paralelas del incidente.
- La CSB, OSHA y BP-Husky Refining LLC firmaron un acuerdo de control de en sitio para preservar la evidencia.
- BP, OSHA y United Steelworkers, que representa a los trabajadores contratados por hora en la refinería, han estado cooperando con el equipo del CSB.

El CSB continuará suministrando actualizaciones a medida que la investigación progrese y cuando alguna otra información esté disponible.

Para más información, contacte a la Gerente de Comunicaciones Hillary Cohen en [public@csb.gov](mailto:public@csb.gov) o telefónicamente en 202-446-8094.

To forward this to a friend, please click [here](#)  
You are subscribed as: [ialonso@csp-la.org](mailto:ialonso@csp-la.org). To unsubscribe this email address, please click [here](#)



1750 Pennsylvania Avenue, NW Suite 910 | Washington, DC 20006  
Phone: (202) 261-7600 | Fax: (202) 261-7650 | [www.csb.gov](http://www.csb.gov)