



## Explosiones en fábrica química de Sudáfrica causa lesiones a 13 personas, dos de ellas se encuentran en estado crítico.

15 DE DICIEMBRE 2020

Un incendio y varias explosiones en la fábrica química de Durban, Sudáfrica, causaron lesiones a 13 personas el 8 de diciembre. Mas de 100 trabajadores fueron evacuados de la fábrica y dos de los heridos casi pierden la vida debido a sus lesiones.

El incidente ocurrió en una fábrica que pertenece a Zeta Laboratories en New Germany, a las afueras de Pinetown en Durban. Este ocurrió tan solo unos días después de otra explosión en una refinería de petróleo operada por Engen, ubicada en la misma la ciudad.

Los bomberos lucharon contra las llamas durante varias horas antes de lograr extinguirlas. La falta de bocas contra incendios en el área hizo muy difícil el trabajo hasta que llegaron los camiones de bomberos. Los paramédicos atendieron la escena alrededor de las 10:00 hora local, los 13 heridos fueron llevados al hospital.



Imagen Representativa: Shutterstock

La refinería Cadereytha cuenta con una capacidad para procesar crudo de 275,000 barriles por día. Sin embargo, Reuters reporta que solo produjo 97,000 barriles por día durante el mes de octubre.

## Explosión en instalación de ExxonMobil causa la muerte de una persona y lesiones a otra en Nigeria

4 DE ENERO 2021

Un incendio y una explosión en una instalación de ExxonMobil en Nigeria causaron la muerte de un empleado y lesiones a otro el 13 de diciembre. El incidente ocurrió en el Terminal Qua Iboe en la costa sur del país. Las noticias locales reportan que la explosión ocurrió mientras los dos empleados se encontraban prendiendo una tea de gas.

El Daily Trust, sitio de noticias web nigeriano, informa que la persona que murió en la explosión era un supervisor que trabajaba en el área de proceso de la instalación. El trabajador herido fue llevado de inmediato al hospital luego de haber sido encontrado gravemente herido.

El Daily Trust cita a una fuente anónima que dijo que los dos trabajadores incumplieron con procedimientos de seguridad mientras la planta regresaba de un periodo de mantenimiento. La fuente informa que se les había ordenado a los dos trabajadores encender una tea de gas que quema el exceso de gas y suministra energía a una turbina en la instalación que es utilizada para dar energía a la planta.



Imagen Representativa: Wikimedia / Usuario: sixoone

Se ha abierto una investigación sobre el incidente, ExxonMobil está trabajando junto a las autoridades locales para determinar la causa exacta.

El 22 de diciembre, ExxonMobil emitió acción de fuerza mayor sobre la instalación pero no comunicó la fecha en la que volverán a abrir la planta. En el momento de la explosión, el ministro de energía dijo que la explosión no había afectado la producción.

De acuerdo con Nigerian National Petroleum Corp. (NNPC), La Terminal Qua Iboe producía alrededor de 178,00 barriles de crudo por día en junio de 2020. El petróleo crudo llega a Qua Iboe de varias instalaciones en mar abierto en Bahía de Biafra.



Lea en inglés la edición de febrero de la revista Hazardex, trae artículos interesantes y de mucha actualidad:

**Polvo**  
\* Cumplimiento vs Competencia – Que brinda más seguridad?

**Legislación & Regulación**  
\* Entendiendo el problema de cumplimiento

**Rastreo**  
\* Tecnología híbrida RTLS para amplio rastreo de sitios

**Dispositivos Móviles**  
\* Digitalización en servicio y mantenimiento

**UAVs**  
\* Revolución sin Personal

Lea la versión original en inglés de la publicación en el siguiente enlace:  
[www.hazardexonthenet.net](http://www.hazardexonthenet.net)

## Explosión de planta termoeléctrica causa la muerte de tres personas y lesiones a otras tres en Uzbekistan

21 DE ENERO 2021

Tres personas murieron y otras tres resultaron heridas por explosión en una planta termoeléctrica en Uzbekistan el 20 de enero. El estallido ocurrió a las 11:42 hora local en la quinta unidad de potencia de la planta Novo-Angren en el este del país.

El Ministro de Situaciones de Emergencia de Uzbekistan dijo en un comunicado que los muertos y heridos hacían parte del personal de servicio que se encontraba llevando a cabo trabajo de mantenimiento preventivo en la Unidad 5 de la planta. Se reportó que la explosión ocurrió después de una concentración de polvo de carbón.

La planta ubicada en el pueblo no fue afectada por la explosión. El Ministro de Situaciones de Emergencia comunicó que ya han iniciado una investigación para determinar la causa exacta de la explosión.



Imagen Representativa: Shutterstock

## Derrame químico causa lesiones a siete en planta de LG Display en Corea del Sur

18 DE ENERO 2021

Un derrame químico en una fábrica de Corea del Sur causó lesiones a siete personas el 13 de enero. El incidente ocurrió en una planta que pertenece a LG Display en la ciudad de Paju, 34 millas (55km) al norte de Seoul cerca de la frontera con Corea del Norte.

De acuerdo con las autoridades locales, alrededor de las 14:20 hora local se comenzó a derramar hidróxido de tetrametilamonio (TMAH) – una sustancia química de tipo amonio – de un trabajo de tubería. El químico se utiliza como solvente en el proceso de fabricación de chips y puede ser altamente tóxico.

La agencia de noticias Yonhap reporta que dos de los trabajadores requirieron técnicas de resucitación después de haber colapsado. Las autoridades comunicaron que se derramaron alrededor de 300 litros de TMAH en la planta y que el derrame fue detenido 25 minutos después.



Imagen Representativa: Shutterstock

En un comunicado, LG Display pidió disculpas a los trabajadores y dijo que cooperará fuertemente con las autoridades locales como parte de la investigación del incidente.

## Explosión de camión cisterna de vacío causa la muerte de dos personas y lesiones a una.

11 DE ENERO 2021

Dos personas murieron en la explosión de un camión cisterna de vacío el 8 de enero. La fuerza de la explosión hizo volar el camión 30 metros a lo largo la una vía y causó lesiones a una tercera persona.

De acuerdo con Kuwait Times, la explosión ocurrió mientras los tres trabajadores soldaban el camión que era utilizado para transportar combustible. Dos hombres murieron en la escena y el tercer trabajador fue enviado de inmediato al hospital.

Los bomberos de Kuwait dijeron que ya habían iniciado un caso para comenzar con la investigación del incidente.




Imagen Representativa: Shutterstock

Frase de la semana:

**“El hombre superior, al descansar en la seguridad, no se olvida de que el peligro puede venir. Cuando todo se encuentra en orden, no se olvida de que puede venir el desorden.**

**Confucio (551 AC – 479 AC)**  
(Filosofo Chino)

